

Dodávateľ:



AGROGYM s.r.o.
Blatná na Ostrove 314
93032 Blatná na Ostrove

IČO: 55 839 762
DIČ: 2122101927
IČ DPH: SK2122101927

Faktúra č.: 2025168

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2025168
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Parková 13
951 93 Topoľčianky
Slovenská republika

IČO: 31447708
DIČ: 2020412196 IČ DPH: SK2020412196

Prevádzka:

Dátum dodania: 03. 10. 2025
Dátum vystavenia: 03. 10. 2025
Dátum splatnosti: 08. 10. 2025
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: TATRABANKA
Pobočka:
Číslo účtu: 2941160216/1100
IBAN: SK10 1100 0000 0029 4116 0216
SWIFT: TATRSKBX

Fakturuje vám prehliadku stroja
Značka: ArmaTrac 804 Lux II RD
Počet m.h.: 1492
Miesto opravy: Žikava

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Celkom bez zľavy s DPH	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Celkom s DPH
Č.: - ,									
Shell Rimula	Shell Rimula R4 L 15W-40 EAN: 9900202400008 A000	10 l		61,5		5,000	50,000	23	61,50
4416851	Filter olejový Perkins IIIB EAN: 3661200399102742330994351 B113; SO 10106; P577086	1 ks		44,72		36,360	36,360	23	44,72
3611274	Jemný filter paliva Perkins IIIB EAN: 3661200445564 B111; SN 40678	1 ks		92,25		75,000	75,000	23	92,25
3577745	Hrubý filter paliva Perkins IIIB EAN: 9900462500005 B111; SN 40691	1 ks		37,34		30,360	30,360	23	37,34
SA 16448/SA 16449	Sada filtrov vzduchu II RD (vonk+vnutorný) EAN: 36612002564363661200256443 B114 Y04767 + Y01125; P608533+P600975	1 ks		135,19		109,910	109,910	23	135,19
SH 63161	Filter hydrauliky EAN: 3661200075822 B112; E060017320021; H002.58.950; P550148	1 ks		45,41		36,919	36,919	23	45,41
VYJAZD SERVICE	Vzjazd servisným vozidlom Servisná práca	240 km 3 hod.		177,12 129,15		0,600 35,000	144,000 105,000	23 23	177,12 129,15

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum: - 9. OKT. 2025

Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy:

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
19%	0,00	0,00
23%	587,55	135,13

Zaokrúhlenie: 0,00
II elkom: 722,68
Záloha: 0,00
K úhrade: 722,68 EUR

Spojkový mechanizmus je opotrebovaný, ďalšia možnosť nastavenia už nie je.
Mechanizmus je potrebné v krátkej lehote vymeniť.
Prendá maska kapoty motora zlomená, treba vymeniť

Tel. číslo: +421 908 779 136
Web:
Vystavil: Hanna Liutarevich

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

